شماره: ۴

پرتره خانه شماره ۴محله شیرآباد

نام صاحبخانه: در بی بی براهویی

شغل مالک: خانه دار	میزان درآمد مالک: -	آدرس: آزادی ۳۸ میلان ۷ انتهای کوچه ۰۹۰۱۲۸۷۵۴۳۰
قدمت: ۳۰ سال	□ ..... □ تعداد اتاق	□حیاط دارد □ آشپزخانه □ تراس □ حمام
مساحت زمین: ۹۵ متر	..... جمعیت ساکن: ۸ نفر	وضعیت سند: قولنامه ای
تاریخچه:	ندارد	
نام درختان:	فاقد پوشش گیاهی	
تاسیسات:	□ لوله کشی دارد □ چاه	□ گاز ندارد □ تلفن ندارد
توضیحات:		
مساحت اعیانی: ۳۸ متر	..... تعداد طبقات : یک	کیفیت بنا :تخریبی نامطلوب وضعیت نگهداری : نامطلوب و در حال تخریب

طول
۱۶/۵۵ متر

عرض
۵ متر

کروکی همراه با ایدئوگرام درختان



۱- ورودی
۲- حیاط
۳- اتاق
۴- سرویس بهداشتی
۵- حمام
۶- راهرو
۷- اتاق کار

مقیاس

شمال

وضعیت ساختمان:	مصالح: گل و بلوک	سازه: بلوکی و گلی
	نما: بلوک	درو پنجره: فلزی زنگ زده
	کف سازی: سیمان	جنس حوض و آبنما:
مشکلات بنا:	دیوار ها در حال تخریب و عایق نبودن سقف	
ساختمانی	دیوار های ساختما گلی است و به علت قدمت زیاد در حال تخریب است	
معماری	ساخت نامناسب و بدون استفاده از مصالح مناسب .	
سازه	ساخت سریع و بدون در نظر گرفتن امنیت اولیه ساختمان و سقف ساخته شده از تیر چوبی بر روی بلوک سیمانی	
تأسیسات الکتریکی		
تأسیسات مکانیکی		
امنیت.	کاملا در حال تخریب و خطرناک خطر ریزش سقف و نگهداری آن به شکل نامناسب	

توضیحات عکس:		
	عکس هوایی	عکس کوچه
توضیحات عکس:		
	نمای سردر	نمای حیاط
توضیحات عکس:		
	نمای اتاق ۱	نمای اتاق ۲
توضیحات عکس:		
	نمای توالت	نمای حمام

توضیحات عکس:		
	عکس آشپزخانه	عکس داخلی
توضیحات:		
نام تهیه کننده : فرزانه شرکایی	نام تأیید کننده :	تاریخ تنظیم : ۹۷/۸/۸