



پرتره خانه شماره ۲ محله شیرآباد زاهدان

شماره: ۲

نام صاحبخانه: ناهید نارویی


شغل مالک: کارگر- خانه دار		میزان درآمد مالک: ۹۰۰۰/۰۰۰ ریال		آدرس: مجدیه ۳ - بن بست اول	
قدمت: ۳۰ سال	<input type="checkbox"/>	تعداد اتاق ۲	<input type="checkbox"/>	حیاط دارد	<input type="checkbox"/>
مساحت زمین: ۷۳	جمعیت ساکن: ۷ نفر	وضعیت سند: ملکی - سند دارد ولی هنوز تک برگ نشده است.		
تاریخچه:	ندارد				
نام درختان:	فاقد پوشش گیاهی				
تاسیسات:	<input type="checkbox"/>	لوله کشی ندارد	<input type="checkbox"/>	چاه ندارد	<input type="checkbox"/>
توضیحات:					
مساحت اعیانی: ۴۸	تعداد طبقات: یک	کیفیت بنا: تخریبی	وضعیت نگهداری: نا بسامان	

طول	۱۵	کروکی همراه با ایدئوگرام درختان
-----	----	---------------------------------

	<ol style="list-style-type: none"> ۱- ورودی ۲- حیاط ۳- فضای آشپزی ۴- سرویس بهداشتی ۵- حمام ۶- انبار ۷- راهرو ۸- اتاق
عرض	۴/۸۷
مقیاس	 شمال

وضعیت ساختمان:	مصالح: گل و بلوک	سازه: گل و بلوک
	نما: بلوک سیمانی	درو پنجره: چوبی
	کف سازی: یک لایه سیمان و موزاییک	جنس حوض و آبنما: ندارد
مشکلات بنا:	سقف سازه مناسب ندارد و ایزوله نمی باشد.	
ساختمانی	سقف اتاق ها مشکل ایزولاسیون دارند.	
معماری	فضای حمام نامناسب است و فاقد لوله کشی میباشد و آشپزخانه ندارد.	
سازه	ساخت سریع و غیر اصولی با مصالح نامرغوب و فاقد فونداسیون	
تأسیسات الکتریکی		
تأسیسات مکانیکی		
امنیت.		

توضیحات عکس:



عکس کوچه

عکس هوایی

توضیحات عکس:



نمای حیاط

نمای سردر

توضیحات عکس:



نمای اتاق ۲

نمای اتاق ۱

توضیحات عکس:
حمام نیمه تمام است.



نمای حمام



نمای توالت

توضیحات عکس:
سقف اتاق مشکل ایزولاسیون دارد.



عکس داخلی



عکس آشپزخانه

توضیحات:

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۷/۸/۸

نام تأیید کننده:

نام تهیه کننده: فرزانه شرکایی