



پرتره خانه شماره ۶ محله شیرآباد زاهدان

شماره: ۶


نام صاحبخانه: عبدالرحیم جر

| | | | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|
| شغل مالک: کارگر - خانه دار | | میزان درآمد مالک: ۹۰۰۰۰۰۰ ریال | | آدرس: آزادی ۳۸ میلان ۵ | |
| قدمت: ۳۰ سال | <input type="checkbox"/> | تعداد اتاق ۲ | <input type="checkbox"/> | حیاط دارد | <input type="checkbox"/> |
| | | | | آشپزخانه | <input type="checkbox"/> |
| | | | | تراس | <input type="checkbox"/> |
| | | | | حمام به شکل دوش | <input type="checkbox"/> |
| مساحت زمین: ۱۶۰ | | جمعیت ساکن: ۷ نفر | وضعیت سند: ملکی - سند دارد ولی هنوز تک برگ نشده است. | | |
| تاریخچه: | ندارد | | | | |
| نام درختان: | فاقد پوشش گیاهی | | | | |
| تاسیسات: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | | تلفن ندارد | <input type="checkbox"/> |
| مساحت اعیانی: ۸۷ | | تعداد طبقات: یک | کیفیت بنا: تخریبی | وضعیت نگهداری: نا بسامان و تخریبی | |
| طول | کروکی همراه با ایدئوگرام درختان | | | | |
| عرض | ۱۵/۴۰ | | | | |
| مقیاس | ۱۱/۴۵ | | | | |
| شمال | | | | | |
| وضعیت ساختمان: | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>۱- ورودی</p> <p>۲- حیاط</p> <p>۳- اتاق تخریب شده</p> <p>۴- سرویس بهداشتی</p> <p>۵- حمام</p> <p>۶- انبار</p> <p>۷- اتاق الحاقی جدید</p> <p>۸- اتاق و فضای آشپزی</p> <p>۹- اتاق</p> </div> <div style="width: 50%;"> </div> </div> | | | | |
| مصالح: گل و بلوک | سازه: خشت و گل | | | | |
| نما: بلوک سیمانی | درو پنجره: فلزی | | | | |
| کف سازی: یک لایه سیمان و خاک | جنس حوض و آبنما: ندارد | | | | |
| مشکلات بنا: | سقف دیوارها در حال تخریب هستند و ساختمان کیفیت ندارد و در حال تخریب است. | | | | |
| ساختمانی | مصالح نما نامناسب است. | | | | |
| معماری | بدون نقشه و مرحله ایی ساخته شده است. درب و پنجره ها نا مناسب است. و نازک کاری اتاق ها نا مناسب است. | | | | |
| سازه | ساخت سریع و غیر اصولی با مصالح نامرغوب و فاقد فونداسیون | | | | |
| تاسیسات الکتریکی | | | | | |
| تاسیسات مکانیکی | | | | | |
| امنیت: | | | | | |

توضیحات عکس:



عکس کوچه



عکس هوایی

توضیحات عکس:



نمای حیاط



نمای سردر

توضیحات عکس:



نمای اتاق ۲



نمای اتاق ۱

توضیحات عکس:



نمای حمام



نمای توالت

توضیحات عکس:



عکس آشپزخانه

عکس داخلی

توضیحات:

تاریخ تنظیم : ۱۳۹۷/۸/۸

نام تأیید کننده :

نام تهیه کننده: فرزانه شرکایی